



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 459892  
N° client : 450-226-7478  
Réf. Client : N/A

**CERTIFICAT D'ANALYSE**

**Ass. Prop. Dom. Alpine / Francine Gagnon**  
297, Pioneer  
Saint-Adolphe d'Howard  
Qc J0T 2B0  
N° téléphone : 819-323-7478  
Email : fgagnon64@gmail.com

Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Prélèveur : Christian Desjardins

**Information des échantillons**

| Numéro | Identification | Lieu de prélèvement               | Date de prélèvement | Date de réception | Type de prélèvement | Provenance de l'eau | Matrice        |
|--------|----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 520428 | 1              | Plac Lac des Pins, Domaine Alpine | 2019-07-23          | 2019-07-23        |                     |                     | Eau récréative |
| 520429 | 2              | Plac Lac des Pins, Domaine Alpine | 2019-07-23          | 2019-07-23        |                     |                     | Eau récréative |
| 520430 | 3              | Plac Lac des Pins, Domaine Alpine | 2019-07-23          | 2019-07-23        |                     |                     | Eau récréative |
| 520431 | 4              | Plac Lac des Pins, Domaine Alpine | 2019-07-23          | 2019-07-23        |                     |                     | Eau récréative |
| 520432 | 5              | Plac Lac des Pins, Domaine Alpine | 2019-07-23          | 2019-07-23        |                     |                     | Eau récréative |
| 520433 | 6              | Plac Lac des Pins, Domaine Alpine | 2019-07-23          | 2019-07-23        |                     |                     | Eau récréative |

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2019-07-30



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 459892  
N° client : 450-226-7478  
Réf. Client : N/A

| Paramètre (méthode)       | Échantillon | Résultat | Unité      | Norme/Recom | Date d'analyse |
|---------------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|
| E.coli (H2Lab-Ec-321) a 4 | 1           | 2        | UFC/100 mL | N/A         | 2019-07-24     |
|                           | 2           | <2       | UFC/100 mL | N/A         | 2019-07-24     |
|                           | 3           | 2        | UFC/100 mL | N/A         | 2019-07-24     |
|                           | 4           | 2        | UFC/100 mL | N/A         | 2019-07-24     |
|                           | 5           | <2       | UFC/100mL  | N/A         | 2019-07-24     |
|                           | 6           | 5        | UFC/100mL  | N/A         | 2019-07-24     |

**Légende :**

a : Paramètre(s) accrédité(s)      UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies      4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat :  
2019-07-30